



FIGURA 16 ▲

Hubo que remover constantemente las cenizas caídas para prevenir el colapso de los techos en el pueblo de Parentas, cerca del volcán Galunggung: vista del pueblo en agosto de 1982, cuatro meses después de iniciarse la erupción



◀ FIGURA 17

Construcción de diques para restringir la expansión de flujos de lodo aguas abajo de los flancos inferiores del volcán Galunggung, agosto de 1982