

MD6 - MATERIAL DE DISTRIBUCIÓN 6

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DEL HOSPITAL JUAN ANTONIO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

UBICACIÓN

Juan Salinas No. 100
Provincia de San Benito
Departamento Juan Mirador

EDIFICACIÓN

Construcción original: año 1979 (funcionamiento 1987)

Servicio de Emergencia: año 1996

Ampliación: 1999 - 2003

CAPACIDAD INSTALADA

Camas	92
Cunas	10
Incubadoras	03
Consultorios	06
Centro quirúrgico	01
Camillas	05

PRODUCCIÓN ANUAL 2002

Atenciones en consulta externa	43.160
Pacientes atendidos	14.447
Egresos Hospitalarios	2.442
Atenciones en Emergencia	7.670
Cirugías	514

RECURSOS HUMANOS

Médicos	21
Otros profesionales de salud	53
Asistenciales no profesionales	59
Administrativos	59

TRANSPORTES/COMUNICACIONES

Ambulancias operativas 01 no equipadas

Telefonía

Dirección	01
Secretaría	01
Administración	01
SIAF	01

PRESUPUESTO 2002.

Total Presupuesto: 4'189,058.95

I. OFERTA DE SERVICIOS

- **Medicina**
Medicina general
Endoscopía

- **Pediatría**
Pediatria general
Neonatología

- **Cirugía**
Cirugía general
Cirugía pediátrica

- **Gineco-obstetricia**
Ginecología
Planificación familiar
Obstetricia general
Obstetricia alto riesgo


- **Patología clínica**
Microbiología
Parasitología
Inmunológica
Bioquímica
Hematología
Banco de sangre

- **Diagnóstico por imágenes**
Radiología
Ecografía

- **Servicios críticos**
Servicio de emergencia
Centro quirúrgico
Laboratorio clínico
Radiología
Suministro de agua, electricidad, gases, etc.

II. UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

El hospital Juan Antonio se ubica en el Jr. Hugo Pesce N° 180 de la provincia de Andahuaylas



ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD

Los estudios de vulnerabilidad del hospital Juan Antonio, buscan determinar la susceptibilidad a daños que presentan los diferentes componentes funcionales, no estructurales y estructurales, ante la ocurrencia de un desastre.

FUNCIONALES

- ➔ Señalización
- ➔ Accesos
- ➔ Relación entre servicios (centro Qx.)
- ➔ Capacitación del personal (ejercicios previos)
- ➔ Planes hospitalarios
- ➔ Disponibilidad de insumos y elementos.

NO ESTRUCTURALES

- Capacidad de autonomía de servicios básicos (agua, electricidad, vapor, oxígeno)
- Estantería (archivo, farmacia, laboratorio)
- Equipos y su ubicación
- Puertas y ventanas
- Cielo raso
- Sistema contra incendio

ESTRUCTURALES

- Columna corta
- Techos (huracanes)
- Juntas de dilatación (terremotos)
- Pisos débiles
- Grietas
- Filtraciones en columnas
- Asentamientos
- Ampliaciones y modificaciones (no haga modificaciones a la estructura sin consultar)
- Reparaciones

El hospital requiere en forma permanente el suministro de electricidad, agua potable, servicios de eliminación de desechos líquidos y sólidos, de comunicación, productos farmacéuticos, insumos médico-quirúrgicos, gases, químicos, combustibles, etc.

Estructura física:

Existirá colapso del servicio de emergencia debido a las deformaciones producidas por el terreno y construcción de dicho servicio. Se producirán daños no estructurales en los elementos arquitectónicos: mobiliario, equipo médico y líneas vitales (agua, luz)

Ambientes físicos:

1. Algunas áreas son estrechas (Hospitalización: medicina, cirugía, pediatría, gineco obstetricia; Consultas externas de los servicios que presta: laboratorio, endoscopía y ecografía)
2. Patio de ambulancia, reducido con la demanda de vehículos particulares del personal.
3. El servicio de emergencia con muros deteriorados, techo plano y sin alcantarillado

Equipamiento insuficiente; en el centro quirúrgico no está adecuadamente distribuido el extintor para incendios.

Recursos humanos:

- Existen recursos humanos complementados en forma temporal por internos de medicina, enfermería y obstetricia.
- Falta capacitación en gestión de desastres
- No se dispone de tarjetas de acción para desastres y el personal de vigilancia no conoce su rol en desastres.

Organización y funcionamiento:

- No se dispone de un plan director para el hospital.
- Manual de procedimientos no elaborados ni aprobados.
- No se dispone de programa de mitigación.
- No figura en el presupuesto del hospital una asignación específica para actividades de mitigación.

**VULNERABILIDAD DE LAS ÁREAS CRÍTICAS
HOSPITAL JUAN ANTONIO**

Área Crítica	Vulnerabilidad estructural	Vulnerabilidad no estructural	Situación funcional	Vulnerabilidad funcional
Departamento de emergencia	Alta	Media	Aceptable (Supuesta)	Media (supuesta)
Centro quirúrgico	Media	Media	Media	Media
Servicios de hospitalización		Media	Aceptable (supuesta)	Media
Laboratorio Central	Media	Alta	Insuficiente	Media (supuesta)
Radiografías			Aceptable	Media
Banco de sangre	Alta	Media	Insuficiente	Media
Servicios generales (mantenimiento)		Media	Media	Media
Comando y comunicación	Alta	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
Vías de evacuación	Media alta	Media alta	Crítica	Alta
Áreas de expansión		Media alta	Insuficiente	Media

Los equipamientos y suministros críticos cubren requerimientos cotidianos y no se tiene reserva para contingencias, las cuales son limitantes frente a una demanda masiva generada por los desastres naturales.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

